

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Cynkowa 16a/8					
1	lokal mieszkalny				
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-	m ²		
d.1	1202-09	logi ponad 5 m ²	m ²	154.320	
		56+51.19+47.13			
				RAZEM	154.320
2	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	01 0820-08		m ²	3.500	
		3.5			
				RAZEM	3.500
3	KNR-W 4-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, m ²			
d.1:	01 0716-03	pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o po-	m ²	3.500	
		wierzchni do 5 m ²			
		3.5			
				RAZEM	3.500
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	1204-02	nych ścian	m ²	107.190	
		56+51.19			
				RAZEM	107.190
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	1204-01	nych sufitów	m ²	47.130	
		47.13			
				RAZEM	47.130
6	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV - z nawie-	m ²		
d.1	0701-04	trzakami	m ²	2.940	
		1.68*1.75			
				RAZEM	2.940
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej m ²			
d.1:	1209-06	o powierzchni ponad 1.0 m ² po uprzednim dopasowaniu i drobnych na-	m ²	2.117	
		prawach - analiza własna			
		1.68*1.26			
				RAZEM	2.117
10	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11		m	1.900	
		1.90			
				RAZEM	1.900
11	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w scia-	szt.		
d.1:	0321-01	nach z cegieł	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB 2,2mm- ewentualna wymiana w zależności m ²			
d.1	0820-03	od stanu technicznego po dokonaniu odkrywek-analogia	m ²	47.130	
		47.13			
				RAZEM	47.130
13	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo-	m ²		
d.1:	1206-02	lacyjnej typu Gammrat gr min 1,6mm	m ²	47.130	
		47.13			
				RAZEM	47.130
14	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
d.1	1206-04		m	39.700	
		20.74+18.96			
				RAZEM	39.700
15	KNNR 8	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem	szt		
d.1	0208-05	pierścieniem gumowym na ścianie- spawdzenie i ewentualne uszczelnie-	szt	1.000	
		nie			
		1			
				RAZEM	1.000
16	KNNR 8	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr. 15	szt.		
d.1	0113-01	mm- spawdzenie i ewentualne uszczelnienie	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
17	KNNR 8	Czyszczenie zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników-	szt		
d.1:	0215-04	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 8 d.1 0118-04	Sprawdzenie baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr. 15 mm- ewentualne uszczelnienie- analogia	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 8 d.1 0115-02	montaż wodomierza skrzydełkowego o śr.25-32mm-analogia	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 8 d.1 0113-07	montaż podejścia pod wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr.25-32 mm-analogia	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 d.1 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-03 d.1 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	33		m	33.000	
				RAZEM	33.000
23	KNR 4-03 d.1 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich ADYt. YA-DYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
	33		m	33.000	
				RAZEM	33.000
24	KNR 4-01 d.1 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
	33		m	33.000	
				RAZEM	33.000
25	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 d.1 0407-03	Rozłącznik i wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-03 d.1 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	3		pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 2-02 d.1 1301-01	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d.1 1304-03	Trzony kuchenne ceramiczne sprawdzenie i wyczyszczenie - analogia	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-02 d.1 1301-01	opinia kominiarska wstępna i powykonawcza- analiza własna	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
	1.25		m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
34	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1.25		m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
2	wc				
35 KNR-W 4- d.2 02 0229-07		Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
	3		m	3.000	
				RAZEM	3.000
36 KNR 8 d.2 0111-06		Wymiana odcinka rury z PCW łączonej metodą klejenia o śr. 15-25 mm	m		
	3		m	3.000	
				RAZEM	3.000
37 KNR 4-02 d.2 0109-07		Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 KNR-W 4- d.2 02 0225-01		Czyszczenie miski ustępowej porcelanowej z płuczką z zaworem pływakowym + wymiana deski sedesowej- analogia	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 KNR 4-01 d.2 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	6.31		m ²	6.310	
				RAZEM	6.310
40 KNR 4-01 d.2 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	1.6		m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
41 KNR 4-01 d.2 0902-05		naprawa, częściowa wymiana elementów skrzydeł ,dopasowanie i malowanie drzwi do wc - analiza własna	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000