

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Cynkowa 16b/4- inwestorski</b>					
1		<b>lokal mieszkalny</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 2- d.1 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
4	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2- czyszczenie-analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 4- d.1 01 0913-01	Wstawienie uzupełnień - montaż nawiewników - analiza własna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR-W 5- d.1 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 5- d.1 08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 4-03 d.1 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNKRB 4-I d.1 0115-04	Zlewozmywaki zeliwne lub stalowe mocowane na ścianie z baterią ścienną analogia - czyszczenie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr. 15 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 8 d.1 0113-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 8 d.1 0113-07	Wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr. 25-32 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KSNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		21.20	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 21.20	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
19	KNNR 2 d.1 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
20	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 18.48	m	18.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.480</b>
21	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
22	KNR 4-01 d.1 0619-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych 9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
23	KNR 4-01 d.1 0621-01	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania 9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
24	KNR-W 4- d.1 01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
25	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 21.2+48.78	m <sup>2</sup>	69.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.980</b>
26	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
27	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.78	m <sup>2</sup>	48.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.780</b>
28	KNR-W 4- d.1 01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 5.8	m <sup>2</sup>	5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
29	KNR 4-01 d.1 1003-02	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kafkami kwadratowymi znormalizowanymi 1.1	m <sup>3</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
30	d.1	opinia kominiarska - analiza własna 1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01 d.2 0903-01	wc Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 3.2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
33	KNR-W 4- d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.2+6.31	m <sup>2</sup>	7.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.510</b>
34	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.2	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.310</b>
36	KNR 4-02 d.2 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 4- d.2 02 0226-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym- ewentualna wymiana na 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR-W 4- d.2 02 0224-02	czyszczenie ustępu z miską porcelanową z płuczką z PVC z wymianą sedesu- analogia 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI PRACOWNIKÓW NR 2  
Z-ca Kierownika ds. Technicznych

mgr inż. Jolanta Jędrusińska - Susel  
upr. bud. nr ewid. ST. 03362/PWOK/04