

II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Zdjęcie nr 1 – widok budynku



Zdjęcie nr 2 – widok skrzydła budynku, gdzie znajdują się mieszkania nr 11 i 13



Zdjęcie nr 3 – widok na okna mieszkań nr 11 i 13



Zdjęcie nr 4 – widok od strony podwórza z wejściem na klatkę schodową



Zdjęcie nr 5 – stemple w kuchni mieszkania nr 11 na parterze



Zdjęcie nr 6 – zniszczona ubikacja po upadku stropu w mieszkaniu nr 11 na parterze



Zdjęcie nr 7 – zniszczony strop nad ubikacją w mieszkaniu nr 11 od strony klatki schodowej



Zdjęcie nr 8 – zniszczony strop nad WC w mieszkaniu nr 11 od strony pokoju



Zdjęcie nr 9 – zawieszona na wylewce posadzka pod ubikacją w mieszkaniu nr 13



Zdjęcie nr 10 – kuchnia i ubikacja w mieszkaniu nr 13 na I piętrze